質　疑　応　答　書

令和８年　10月　22日

工事名：Ｒ８旧沼前小学校校舎等解体工事

No.	図面番号	質　疑　事　項	回　　答
1	共-01	アスベスト含有建材リストの管理教室棟ー外壁吹付材下地モルタル処置レベル1とありますが、外壁吹付塗材を示しているとの解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	共-02	同上資料、教室棟ー煙突アスベスト管処置レベル2とありますが、煙突内部カポスタック等の断熱材との解釈でよろしいでしょうか。	煙突内部の石綿含有建材は、レベル２相当（カポスタック等）として取り扱ってください。なお、当該建材が石綿含有成形管等であることが確認された場合は、適用される処理区分及び処理方法については、監督員と別途協議することとします。
3	参考内訳書	4.アスベスト撤去工事 ウォータークリーン工法での記載になっておりますが、 指定となりますでしょうか。同等の除去工法での施工は 協議としていただけますでしょうか。	指定工法ではありません。施工にあたっては、図面番号「共-04」を参考とし、現場条件等を考慮のうえ、適切な施工方法を選定するものとします。なお、同等以上の性能を有する工法を採用する場合は、監督員と協議することとします。