

茨城町で起こりうる土砂災害 土砂災害は以下の3種類に分けられますが、茨城町では、かけ崩れ(急傾斜地の崩壊)の危険性があります。




雨や地震などの影響によって、土の抵抗力が弱まり、急激に斜面が崩れ落ちることをいいます。突然崩れ落ちるため、ひとたび人家を襲うと逃げ遅れる人も多く、死者の割合も高くなっています。

### 土砂災害(特別)警戒区域とは?

#### 土砂災害警戒区域

土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれのある区域



#### こんな前兆現象に注意が必要!

- 地面にひび割れができる。
- 斜面に亀裂ができる。
- 小石が斜面からバラバラと落ちてくる。
- 普段澄んでいた湧き水が濁ってきた。
- いつもと違うところから水が湧き出している。
- 斜面にはらみが見える。
- 斜面から異様な音、地鳴りが聞こえる。

かけ崩れの他には、次のような土砂災害の種類があります。



山や谷の土砂や岩石などが、梅雨や台風期の長雨、集中豪雨によって水と一緒に下流へと押し流されるものをいいます。



地面は何層もの地層が積み重なってできていますが、大雨が降り続くと地下に水がしみこみ、水を通しにくい粘土層の上に地下水がたまります。この地下水の力に持ち上げられて粘土層を境に上の地面がゆっくり動く現象をいいます。

### 災害に備えて

裏面の危険箇所と避難場所を事前に確認し、避難経路を確認しましょう。



土砂災害の前兆現象や避難指示等に注意を払い、危険を感じたら早めに避難してください。

雨が強くなってきたら、テレビ、ラジオ、ホームページなどにより気象、雨量、警報などの情報を入手しましょう。



災害に備え非常用備品を準備しましょう。また、避難時の荷物は最小限にしましょう。



お問い合わせ

茨城町役場 総務部 総務課

〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町小堤1080

電話・FAX番号 TEL:029-292-1111 FAX: 029-292-6748

2018年3月発行