

【予防保全型橋梁 定期点検結果一覧表】

橋梁名	判定	点検年度					橋長条件	
		H26	H27	H28	H29	H30		
大戸橋	(オトバシ)	II		○			橋長15.0m以上	
大畑南橋	(オハナケナミバシ)	II		○				
小鶴遠原橋	(コヅルトオハラバシ)	II		○				
新越安橋	(シンコヤスバシ)	II	○					
うぐいす橋	(ウグイスバシ)	II		○				
中央通り橋	(チュウオウトリバシ)	II				○		
蕎麦原谷津橋	(ソバハラヤツバシ)	II	○					
源左衛門前橋	(ゲンザエモンマエバシ)	II			○			
東通り橋	(ヒガシトリバシ)	II				○		
大畑東橋	(オハナケヒガシバシ)	II		○				
十三塚橋	(ジュウサンツカバシ)	II		○				
北山橋	(キヤマバシ)	II				○		
矢頭東橋	(ヤカシラヒガシバシ)	II				○		
矢頭西橋	(ヤカシラニシバシ)	II		○				
諏訪山跨道橋	(スワヤマコトウキョウ)	I			○			
小幡城跨道橋	(オハタシヨコトウキョウ)	I			○			
千貫桜跨道橋	(センガンサクラコトウキョウ)	I			○			
新堀跨道橋	(シンボリコトウキョウ)	I			○			
赤坂跨道橋	(アカサカコトウキョウ)	II			○			
下土師東山跨道橋	(シモヅヒガシヤマコトウキョウ)	I			○			
下土師跨道橋	(シモヅコトウキョウ)	I			○			
馬渡橋	(ウマワタリバシ)	II				○		
常井橋	(トコイバシ)	II				○		
大畑新橋	(オハナタニバシ)	II				○		
大川橋	(オオカハシ)	I				○		
大同大橋	(ドウダイオオハシ)	II				○		
黒川橋	(クロカハシ)	II				○		
機場橋	(キョウジョウバシ)	II				○		
島田橋	(シマダバシ)	I				○		
宮前橋	(ミヤマエバシ)	II				○		
大畑橋	(オハナケハシ)	II				○		
三の橋	(サンノハシ)	II				○		
二の橋	(ニノハシ)	I				○		
南川又橋	(ミナミカワマタバシ)	II				○		
新橋	(シンバシ)	II				○		
生井沢橋	(ナマイザラバシ)	II				○		
東水神橋	(ヒガシスイジンバシ)	I				○		
古宿橋	(フルジユクハシ)	I				○		
前戸橋	(マエトハシ)	I				○		
無名橋02	(ムメイバシ02)	I				○		
無名橋10	(ムメイバシ10)	II		○				
無名橋30	(ムメイバシ30)	II				○		
39思案橋	(39シアンバシ)	I				○		
無名橋45	(ムメイバシ45)	II				○		
49平和橋	(49ヘイワバシ)	II				○		
51宮前橋	(51ミヤマエバシ)	I				○		
無名橋55	(ムメイバシ55)	I				○		
無名橋64	(ムメイバシ64)	II				○		
無名橋69	(ムメイバシ69)	II				○		
71神谷橋	(71カンヤバシ)	II			○			
73昇天橋	(73ショウテンバシ)	II				○		
75上橋	(75カミバシ)	II				○		
無名橋81	(ムメイバシ81)	II				○		
無名橋82	(ムメイバシ82)	I				○		
無名橋94	(ムメイバシ94)	II				○		
95界田橋	(95カイダバシ)	II			○			
計			2	8	10	36	0	56
合計			2	8	10	36	0	56

判定区分

- I: 道路橋の機能に支障が生じていない状態
- II: 道路橋の機能に支障が生じていないが、
予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
- III: 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
- IV: 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態